

附件七：連江縣介壽國中小

(全銜) 公有屋及附著物報廢查核報告表	建物標示	建號	基地坐落建物門牌						建築式樣	主體構造	種類使用	建築日期	建物面積(m²)						附屬建物(m²)				原始使用人	基地所有權人		
			鄉	段	小段	地號	縣	街路					門牌	基層	二層	三層	腳	亭子	合計	名稱	購造	個數		面積	公(縣有)	私(姓名)
			南竿	清水		0477-0000	連江縣	中正	13	瓦頂	RC結構	魚池	83、06、01	一七二一九〇						一七二一九〇	整修養殖池及附屬設施	鋼筋混凝土	一式	五九.六二	連江縣	福建省連江縣
	建物處理計畫	帳面價值	金額		現在使用情形				毀損情形或拆除建物原因	為配合「南竿鄉清水外環道至福澳濱海景觀道路整建工程」因工程需要、整修養殖池及附屬設施已生鏽不堪使用。						報廢面積		拆除面積		改建面積		附件證明				
			148,000		魚池整修養殖池及附屬設施已生鏽不堪使用。											1711.90 m²		1711.90 m²				一、查核報告表 二、會勘拆除紀錄表 三、位置圖 四、照片四張				
	建物拆除剩餘材料	數量		單價		處理計畫						畫						上級機關查核意見						核示		
		無剩餘材料		金	額	無		利用方法				變價		經查 符合縣有財產管理自治條例第64條第1項第○款規定，擬准予拆除。												
	建物拆除後土地之處理	利用計畫				重建經費預算																				
「南竿鄉清水外環道至福澳濱海景觀道路整建工程」。				來			奉	依本府 93 年 1 月 17 日連工務字第 0920002031 號辦理。																		
																				源	號					

經辦人蓋章：

財產保管核章：

主計單位核章：

機關首長核章：